**TECHNOSUB**® MARINE SERVICES

# BITÁCORA DE BUCEO COMERCIAL 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA<br>16 Julio 2014 | EMBARCACIÓN | # DE BUCEO<br>1 | |
| SUPERINTENDENTE DE BUCEO<br>Joao Batista | SUPERVISOR DE BUCEO<br>Catalino Gonzalez | BUZO DE RESCATE<br>Catalino | EQUIPO DE RESCATE BUZO<br>Jose Luis |
| BUZO #1<br>Andres Arauz | EQUIPO<br>Band Mask | MEDIO DE RESPIRACIÓN<br>Aire Suplido | ASISTENTE<br>Adrian Ortega |
| DEJO LA SUPERFICIE<br>13:10 | LLEGO AL FONDO<br>13:12 | DEJO EL FONDO | TIEMPO DE FONDO<br>[illegible]:25 min |
| BUZO #2<br>Catalino Gonzalez | EQUIPO<br>Band Mask | MEDIO DE RESPIRACIÓN | ASISTENTE |
| DEJO LA SUPERFICIE | LLEGO AL FONDO | DEJO EL FONDO<br>13:37 | TIEMPO DE FONDO<br>13:39 |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA<br>10 mts | TABLA DE DESCOMPRENSIÓN<br>DC | TIEMPO DE DESCOMPRENSIÓN | |
| CONDICIÓN DEL MAR<br>Picado | VISIBILIDAD<br>Clara | CORRIENTE<br>NO | MEZCLA DE GAS |

PROPOSITO DE BUCEO: Inpección entre la Rompeola

GRUPO REPETITIVO ____

INTERVALO DE SUPERFICIE DESDE LA UTLIMA INMERSION ____

| NOTAS | PARADAS EN EL AGUA | TIEMPO DE ARRIBO | TIEMPO DE SALIDA |
|---|---|---|---|
| | | 13:10 | 13:39 |
| | 130 | | |
| | 120 | | |
| | 110 | | |
| | 90 | | |
| | 80 | | |
| | 70 | | |
| | 60 | | |
| | 50 | | |
| | 40 | | |
| | 30 ✓ | | |
| | 20 | | |
| | 10 | | |
| | INTERVALO DE SUPERFICIE | | |
| | 40 | | |
| | 30 | | |
| | 20 | | |
| | 10 | | |
| | SUPERFICIE | | |

| | | |
|---|---|---|
| OPERADOR DE RADIO<br>Catalino Gonzalez | H.P.:<br>PSI | BOTELLA # 1<br>[illegible] |
| APROVADO POR: | OXY: ✓ | BOTELLA # 2<br>[illegible] |
| OPERADOR DE CAMARA | PROFUNDIDAD DE CAMARA PIES/METROS | BOTELLA DE EMERGENCIA<br>[illegible] |

Scanned by CamScanner

**TECHNOSUB** MARINE SERVICES

**BITÁCORA DE BUCEO COMERCIAL 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA: 22-Julio 2014 | EMBARCACIÓN | # DE BUCEO: 2 | |
| SUPERINTENDENTE DE BUCEO: Joao Batista | SUPERVISOR DE BUCEO: Andres Arauz | BUZO DE RESCATE: Andres | EQUIPO DE RESCATE (BUZO): Adriu Ortega |
| BUZO #1: Catalino Gonzalez | EQUIPO: Band Mask | MEDIO DE RESPIRACIÓN: Aire Suplido | ASISTENTE: Jose Luiz |
| DEJO LA SUPERFICIE: 11:10 | LLEGO AL FONDO: 11:12 | DEJO EL FONDO | TIEMPO DE FONDO: 90 min |
| BUZO #2: Andres Arauz | EQUIPO | MEDIO DE RESPIRACIÓN | ASISTENTE |
| DEJO LA SUPERFICIE | LLEGO AL FONDO | DEJO EL FONDO: 12:38 | TIEMPO DE FONDO: 12:40 |
| PROFUNDIDAD MÁXIMA: 10 Mts | TABLA DE DESCOMPRENSIÓN: DC | TIEMPO DE DESCOMPRENSIÓN | |
| CONDICIÓN DEL MAR: Picados | VISIBILIDAD: Clara | CORRIENTE | MEZCLA DE GAS |

PROPOSITO DE BUCEO: inpección area de Embarcación

GRUPO REPETITIVO ______________________

INTERVALO DE SUPERFICIE DESDE LA UTLIMA INMERSION ______________________

| NOTAS | PARADAS EN EL AGUA | TIEMPO DE ARRIBO | TIEMPO DE SALIDA |
|---|---|---|---|
| | | 11:10 | 12:40 |
| | 130 | | |
| | 120 | | |
| | 110 | | |
| | 90 | | |
| | 80 | | |
| | 70 | | |
| | 60 | | |
| | 50 | | |
| | 40 | | |
| | 30 ✓ | | |
| | 20 | | |
| | 10 | | |
| | INTERVALO DE SUPERFICIE | | |
| | 40 | | |
| | 30 | | |
| | 20 | | |
| | 10 | | |
| | SUPERFICIE | | |

| | | |
|---|---|---|
| OPERADOR DE RADIO: Andres Arauz | H.P: PSI | BOTELLA # 1: 3000 |
| APROVADO POR: | OXY: ✓ | BOTELLA # 2: 3000 |
| OPERADOR DE CAMARA | PROFUNDIDAD DE CAMARA PIES/METROS | BOTELLA DE EMERGENC: 3000 |

Scanned by CamScanner